

98 RUE BAUDIN
92300 LEVALLOIS PERRET

TEL : 01.74.63.86.76
 FAX : 09.59.30.80.07
 E-MAIL : infos@tendance-roadster.com
 WWW : tendance-roadster.com
 REG : 512 085 382 00012 APE: 4540Z
 TVA : FR34 512 085 382

98 rue BAUDIN - 92300 LEVALLOIS-PERRET
 TEL: 01.74.63.86.76
 FAX: 09.59.30.80.07 FAX2: 01.47.56.99.52
 SITE: www.tendance-roadster.com
 EMAIL: infos@tendance-roadster.com
 SIRET: 512 085 382 00012 APE: 4540Z TVA INTRA: FR 34 512 085 382



FACTURE	DATE	HEURE	N° CLIENT	CONDITION ACCORDÉE	ÉCHÉANCE	OPERATEUR	PAGE
2023526	07/03/2024	11:59	8678	PAIEMENT COMPTANT	07/03/2024	GEOFFREY	1/1

REFERENCE	DESIGNATION	QUANTIT	P.U. HT	P.U. TTC	MONTANT TTC	TVA
-----------	-------------	---------	---------	----------	-------------	-----

REPARATION / O.R. 2016759 DU 31/01/2024

N° de série : ME3DMEFT5JK027707 Marque : ROYAL ENFIELD Modèle : HIMALAYAN 410
 Immatriculation : EZ-493-SK Genre : MTT1 Kilométrage : 5827
 Cylindrée : 410 Puissance fiscale : 5 Mise en circulation : 14/08/2018

DETAIL DES TRAVAUX :

Révision 5000 kms Himalayan
 Echange batterie

REV5410VID	REVISION DES 5000 KMS 410CC	1,00	165,83	199,00	199,00	
	HUILE MOTEUR KENNOL 15W50 SEMI SYNTHESE	2,00				20,00
	FILTRE A HUILE 410 - L3	1,00				20,00
	RONDELLE JOINT DE VIDANGE	1,00				20,00
	FOURNITURES ATELIER	1,00				20,00
	MAIN D'OEUVRE	2,00				20,00

Revision des 5000kms

Vidange moteur, Remplacement du filtre à huile, Contrôle tension et graissage de la chaine, Contrôle éclairages, Serrages des rayons de roues, Serrages partie cycle et moteur, Contrôle cables et durites, Contrôle freins et pneus, Pression des pneus, Essai routier

CBTX9-BS	BATTERIE FE CBTX9-BS - M7	1,00	45,83	55,00	55,00	20,00
----------	---------------------------	------	-------	-------	-------	-------

TAUX	BASE HT	MONTANT TVA
20,00	211,66	42,34

BRUT T.T.C.	254,00 €
NET H.T.	211,66 €
TOTAL T.V.A.	42,34 €
NET T.T.C.	254,00 €
RESTE A PAYER	0,00 €